Extinguisher missing – please report missing firefighting equipment to the safety officer immediately – 050911



Znak bezpieczeństwa do oznakowania statku. Napisy na znaku w języku angielskim.

Dane techniczne

- **Kod zamówieniowy: 050911**
- **Kod ISSA:** 47.563.03
- **Wymiary:** 100 × 300 mm
- **Materiał standardowy:** sztywna płyta fotoluminescencyjna 1,5 mm (aprobata MED)
- **Inne materiały:** biała folia winylowa samoprzylepna 0,05 mm; fotoluminescencyjna płyta PVC 1,2 mm; folia fotoluminescencyjna 0,3 mm; biała płyta PVC 1,0 mm

Inne wymiary i materiały – na zapytanie. W zapytaniu podaj kod zamówieniowy lub kod IMPA.